

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ректора від 02.11.2022 року
№ 557

Інструкція

про заходи пожежної безпеки в складських приміщеннях і кладових № 4.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки в складських приміщеннях, кладових (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 р. № 1417, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 р. № 974, містить їх норми і є обов'язковою для виконання в усіх структурних підрозділах університету (далі – в університеті).
- 1.2. Інструкція є обов'язковою для вивчення і виконання особами що постійно або тимчасово працюють в цих приміщеннях;
- 1.3. Складські приміщення і кладові характеризуються підвищеною пожежною небезпекою, що вимагає проходження персоналом який в них постійно працює, спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму).

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- 2.1. На зовнішньому боці вхідних дверей до складу, кладової, повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан, категорії приміщення і клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок»;
- 2.2. У приміщенні складу, в кладових повинна бути інструкція, яка визначає основні вимоги правил пожежної безпеки та дії персоналу складу (кладової) на випадок пожежі;
- 2.3. Працівник складу і особи у віданні яких перебувають кладові заборонено знати показники пожежної небезпеки матеріалів які зберігаються в цих приміщеннях.

Вимоги до об'єктів зберігання:


- 2.4. Під час зберігання різних речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості, сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі;
- 2.5. Зберігання ЛЗР, балонів з газами в загальних складських приміщеннях, кладових заборонено. Допускається їх відокремлене зберігання в окремо розташованих складських будівлях (спорудах);

- 2.6. Спільне зберігання в одній секції з автомобільною гумою, а також з ГР будь-яких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосовуваних вогнегасних речовин забороняється;
- 2.7. Роботи пов'язані з розкриттям тари, фасуванням, дрібним ремонтом, та іншими подібними до цих роботами, повинні здійснюватися у відокремлених приміщеннях;
- 2.8. Складські приміщення, кладові, розташовані в підвальних або цокольних поверхах, повинні мати люки чи вікна розміром 0,9 x 1,2 м з прямиками (для випускання диму в разі пожежі).
- 2.9. Складські приміщення і кладові, в яких зберігаються горючі речовини і матеріали (належать до пожежонебезпечних і віднесені до категорії «В» і вище), мають відокремлюватись протипожежними перешкодами від інших приміщень, загальних коридорів, у т.ч. облаштовуватись п/п дверима;
- 2.10. Електричні апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту повинні відповідати класу зони згідно з ПУЕ, мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів;
- 2.11. Усі світильники загального та місцевого освітлення обладнуються захисною арматурою (плафонами). Використання світильників без захисної арматури заборонено ;
- 2.12. У разі застосування стелажного способу зберігання стелажі висотою не більше 3 м. допускається виконувати з горючих матеріалів із забезпеченням проходів між стінами і стелажима завширшки не менше 1 м. За відсутності приладів опалення стелажі можуть встановлюватись упритул до стін.
- 2.13. У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менше 1 м. Ширина проходів між штабелями має бути не менше 1 м., а відстань між стінами та штабелем, не менше 0,8 м.
- 2.14. Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно.
- 2.15. Проходи мають утримуватись вільними нічим не захащеними.
- 2.16. Укладаючи матеріальні засоби і матеріали на зберігання слід дотримуватись мінімальної відстані:
- 1м. від електрощитів, електрокабелів прокладених відкрито;
 - 0,5 м. від електросвітильників;
 - 0,5 м. від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації;
 - 0,5 м. від повітроводів і решіток систем вентиляції;
- 2.17. У кладових і складських приміщеннях де допускається:
- перевантажувати приміщенн, зберігати матеріальні засоби і матеріали навалом та впритул до приладів і труб опалення;
 - влаштовувати постійні робочі місця;
 - експлуатація побутових електронагрівальних приладів, установлення штепсельних розеток;
- 2.18. Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з пожежонебезпечними зонами будь-якого класу, та інших подібних приміщень необхідно передбачати встановлення апаратів відключення

(вимикачів) поза межами (ззовні) вказаних приміщень на негорючих стінах (перегородках).

2.19. По завершенню робочого дня складські приміщення, кладові мають бути оглянуті особою відповідальною за пожежну безпеку, приведені до стану, що унеможлиблює виникнення пожежі, та відключені від електричної мережі.

Інженер з пожежної безпеки



Андрій ЗАДЬОРА