



Київський університет
імені Бориса Грінченка

НАКАЗ

«22» 09 2017 р.

№ 589

Про заходи, спрямовані на посилення
протипожежного захисту Університету

На виконання «Правил пожежної безпеки України», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 року № 1417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 року № 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2016 року за № 1229/29359, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про посилення протипожежного захисту навчальних закладів м.Києва в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» від 14.07.2017 року № 708, листів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.09.2017 р. за № 063-8861 та Міністерства освіти і науки України від 18.09.2017 р. за № 1/9-504

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи за результатами перевірки протипожежного стану Університету зі строками виконання (додається).
2. Директорам Інститутів (Бацак К.Ю., т.в.о. директор Інституту людини Клішевич Н.А., Войцехівський М.Ф., Горбенко Г.В., Єременко О.В., Котенко О.В.), деканам Факультетів (Александрова О.С., Грицяк І.А.,

Лопатенко Г.О., Михацька А.В.), директору Університетського коледжу (Братко М.В.), керівникам інших підрозділів Університету:

2.1. Провести позаплановий інструктаж з пожежної безпеки для всіх працівників Університету з обов'язковим записом в журналі реєстрації інструктажів до 30.09.2017 року. Особливу увагу звернути на утримання в належному стані шляхів евакуації і запасних виходів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з організаційних питань та АГР Турунцева О. П., інженера з протипожежної безпеки і охорони праці Коваля С. П.

Ректор



В. О. Огнев'юк

Додаток 1

До наказу від « 22 » 09 2017 р.

№ 589

**Заходи, спрямовані на посилення
протипожежного захисту Університету**

№ п/п	Найменування порушення, відхилення від Правил	Заходи по усуненню недоліків	Строки виконання	Відповідальна особа
Університетський коледж (проспект Юрія Гагаріна, 16)				
1.	Приміщення будівлі не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації	Розробити робочий проект системи протипожежного захисту з розділами: - Система пожежної сигналізації; - Система оповіщення та управління евакуації людей; - Пожежний водопровід; - Система передавання тривожних сповіщень на пожежний пульт спостереження.	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
2.	Приміщення будівлі не обладнані системою сповіщення про пожежу та управління евакуації людей			
3.	Передавання тривожних сповіщень від приймально-контрольного приладу системи пожежної сигналізації не виведено на центральний пульт пожежного спостереження			
4.	Пожежні крани-комплекти та пожежні трубопроводи на поверхах будівлі, внаслідок тривалого терміну			

	трубопроводи на поверхах будівлі, внаслідок тривалого терміну експлуатації, підлягають повній заміні.	органах ДСНС . Виконати монтаж контуру відповідно до проекту.		
5.	Ввідна засувка водопостачання не перекривається			
6.	Електрощити та групові електрощити не захищені автономними системами пожежогасіння	Обладнати електрощитові автономними системами пожежогасіння. Закупка обладнання тільки через ДСНС.	до 30.12.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
7.	Кількість вогнегасників з розрахунку (на одиницю площі 1 літр рідини на 20 квадратних метрів) не відповідає нормативам	Закупити 40 шт. вогнегасників ВП-5(з) для доведення до нормативів	до 30.12.2017	Коваль С. П.
8.	На деяких поверхах відсутні плани евакуації людей на випадок пожежі.	Відновити план-схеми евакуації на всіх поверхах у новій редакції	до 29.09.2017	Коваль С. П. Прудка В. М.
9.	Не всі евакуаційні виходи з поверхів будівлі обладнані евакуаційним освітленням (деякі вийшли з ладу через тривалий термін експлуатації)	Відновити	до 06.10.2017	Коваль С. П. Фарина С. П. Русавський Ю. А.
10.	Відсутній другий евакуаційний вихід з приміщення їдальні	В тупиковій частині залу є підвальне приміщення, яке за своїми розмірами виходить за межі	до 30.12.2017	Коваль С. П. Русавський Ю. А. Прудка В. М.

		основного контуру будівлі. На базі цього приміщення виконати вхідну групу.		
11.	Стан електропроводки в зв'язку з тривалим (два терміни) терміном експлуатації перебуває в «частково задовільному» стані. Відсутні загальні автоматичні вимикачі по всіх електрощитах в коридорах	Провести технічне переоснащення електричної кабельної мережі приміщень Університетського коледжу в цілому	до 30.12.2017	Фарина С. П. Коваль С. П. Русавський Ю. А. Поточний ремонт аварійних ділянок протягом навчального року та канікулярного періоду
12.	Блискавкозахист корпусу відсутній	Розробити робочий проект блискавкозахисту будівлі, узгодити в органах ДСНС. Виконати роботи відповідно до проекту.	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
13.	Контур заземлення електрообладнання відсутній	Розробити робочий проект. Виконати монтаж контуру відповідно до проекту.	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Виконати з залученням підрядних організацій

**Навчальний корпус №2
(бульвар Ігоря Шамо, 18/2)**

1.	Приміщення не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації.	Розробити робочий проект системи протипожежного захисту з розділами: - Система пожежної сигналізації; - Система оповіщення та управління евакуацією людей; - Система передавання тривожних сповіщень на пожежний пульт спостереження. Розроблений проект узгодити в органах ДСНС Виконати монтаж контуру відповідно до проекту.	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
2.	Приміщення не обладнані системою сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей			
3.	Передавання тривожних сповіщень від приймально-контрольного приладу системи пожежної сигналізації не виведено на центральний пульт пожежного спостереження			
4.	Над пожежним гідрантом (міським) по центру люка розміщена огорожа території корпусу	Перенести огорожу	до 20.10.2017	Русавський Ю. А.
5.	Кількість вогнегасників з розрахунку (на одиницю площі 1 літр рідини на 20 квадратних метрів) не відповідає нормативам	Закупити 50 шт. вогнегасників ВП-5(з) для доведення до нормативів	до 30.12.2017	Коваль С. П.
6.	Блискавкозахист корпусу відсутній	Розробити робочий проект блискавкозахисту будівлі та узгодити в органах ДСНС (за	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П.

		необхідністю). Виконати роботи відповідно до проекту.		Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
7.	Контур заземлення електрообладнання відсутній	Розробити робочий проект. Виконати монтаж контуру відповідно до проекту.	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій
8.	Електрообладнання	Виконати планове обслуговування електричних мереж та обладнання згідно затвердженого регламенту	до 30.12.2017	Фарина С. П.
9	Електрощити та групові електрощити не захищені автономними системами пожежогасіння	Обладнати електрощитові автономними системами пожежогасіння. Закупка обладнання тільки через ДСНС	до 30.12.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС

**Школа № 81 за адресою
(проспект Павла Тичини, 22-А, балансоутримувач –
Управління освіти Дніпровського району м. Києва)**

1.	Відсутні таблички із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи, відповідальної за стан пожежної безпеки приміщень	Виготовити таблички з зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи відповідальної за стан пожежної безпеки	до 29.09.2017	Коваль С. П. Богдан Г. І.
2.	Відсутні плани евакуації людей на випадок пожежі	Виготовити плани евакуації	до 29.09.2017	Коваль С. П. Богдан Г. І.
3.	Відсутні світові покажчики «ВИХІД»	Встановити	до 10.10.2017	Коваль С. П. Фарина С. П.
Навчальний корпус №1 (вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)				
1.	Стан пожежної безпеки по навчальному корпусу №1, в цілому задовільний			
2.	Електрощити та групові електрощити не захищені автономними системами пожежогасіння	Обладнати електрощитові автономними системами пожежогасіння. Закупка обладнання тільки через ДСНС	до 30.12.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
3.	Вхід на сходи, які ведуть з підвального поверху, у якому розташовані приміщення з горючими матеріалами, на 1 поверх, відсутній протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря на випадок пожежі	Розробити робочий проект та встановити тамбур-шлюз. Проект узгодити в органах ДСНС.	до 2018	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій,

				які мають ліцензію ДСНС
4.	Кількість вогнегасників з розрахунку (на одиницю площі 1 літр рідини на 20 квадратних метрів) не відповідає нормативам	Закупити 50 шт. вогнегасників ВП-5(з) для доведення до нормативів	до 30.12.2017	Коваль С. П.
Гуртожиток (вулиця Старосільська, 2)				
1.	Приміщення будівлі гуртожитку не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації	Розробити робочий проект системи протипожежного захисту з розділами: - Система пожежної сигналізації; - Система оповіщення та управління евакуацією людей; - Пожежний водопровід; - Система передавання тривожних сповіщень на пожежний пульт спостереження. Розроблений проект узгодити в органах ДСНС Виконати монтаж контуру відповідно до проекту.	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
2.	Приміщення будівлі гуртожитку не обладнані системою сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей			
3.	Передавання тривожних сповіщень від приймально-контрольного приладу системи пожежної сигналізації не виведено на центральний пульт пожежного спостереження			
4.	Електрощити та групові електрощити	Обладнати електрощитові	до	Русавський Ю. А.

	не захищені автономними системами пожежогасіння	автономними системами пожежогасіння. Закупка обладнання тільки через ДСНС	30.12.2017	Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
5.	Відсутні світові покажчики «ВИХІД» в підвалі гуртожитку	Встановити	до 15.10.2017	Фарина С. П. Коваль С. П. Русавський Ю. А.
6.	Блискавкозахист корпусу відсутній	Розробити робочий проект блискавкозахисту будівлі. Розроблений проект узгодити в органах ДСНС (за необхідності). Виконати роботи відповідно до проекту.	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій, які мають ліцензію ДСНС
7.	Контур заземлення електрообладнання частково відсутній	Розробити робочий проект. Виконати монтаж контуру відповідно до проекту.	до 10.10.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій
8.	Електропроводка підвальних	Виконати часткову заміну	до 30.12.2017	Русавський Ю. А.


	приміщень частково підлягає ремонту	електропроводки підвальних приміщень		Фарина С. П.
9.	Евакуаційні виходи на пожежну драбину знаходяться в аварійному стані (4 шт.)	Виконати замовлення на протипожежні двері. Провести заміну (4 шт.)	до 30.11.2017	Русавський Ю. А.
Гуртожиток (бульвар Вацлава Гавела, 46 балансоутримувач - Міська спортшкола-інтернат)				
1.	Пожежні кран-комплекти пожежного водопроводу знаходяться в неробочому стані.	Провести заміну.	до 30.11.2017	Коваль С. П. Бурківський І. О. Русавський Ю. А.
2.	Електрообладнання	Виконати планове обслуговування електричних мереж та обладнання згідно з затвердженим регламентом	до 30.12.2017	Фарина С. П. Русавський Ю. А.
3.	Кількість вогнегасників з розрахунку (на одиницю площі 1 літр рідини на 20 квадратних метрів) не відповідає нормативам	Закупити 6 шт. вогнегасників ВП-5(з) для доведення до нормативів	до 30.12.2017	Коваль С. П.
4.	Електрощити та групові електрощити не захищені автономними системами пожежогасіння	Обладнати електрощитові автономними системами пожежогасіння. Закупка обладнання тільки через ДСНС	до 30.12.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій
Адміністративний корпус.				

(вулиця Бульварно-Кудрявська, 18/2)

1.	Кількість вогнегасників з розрахунку (на одиницю площі 1 літр рідини на 20 квадратних метрів) не відповідає нормативам	Закупити 5 шт. вогнегасників ВП-5(з) для доведення до нормативів	до 30.12.2017	Коваль С. П.
2.	Електрощити та групові електрощити не захищені автономними системами пожежогасіння	Обладнати електрощитові автономними системами пожежогасіння. Закупка обладнання тільки через ДСНС	до 30.12.2017	Русавський Ю. А. Коваль С. П. Фарина С. П. Виконати з залученням підрядних організацій


Примітка: Протипожежна обробка дерев'яних конструкцій ферм покрівель (Бульварно-Кудрявська, 18/2, Гагаріна, 16) буде виконана згідно з регламентом у 2018 році.

Головний інженер ремонтно-будівельного відділу:



Ю.А. Русавський

Інженер з протипожежної безпеки і охорони праці:



С.П. Коваль

20.09.2017 р.